



Produkte und Werkzeug



SWEP MOP - Baumwoll Mop

Der Swep Mop von Vileda Professional aus 100% Baumwolle speziell für geölte Böden. Eine integrierte Auswring-Mechanik macht seine Bedienung besonders komfortabel.



2-Eimer-System

Die sinnvolle Ergänzung für den Swep Mop: Zwei 15 bzw. 25l Eimer, jeweils einen für Seifenlösung und Schmutzwasser.

Verwendung der Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

EMAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der econsult gbr, Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg. www.econsult.de

Swep Mop bedienen

Anwendungsbereich

Der Swep Mop ist ein Bodenpflegewerkzeug aus dem Profibereich. Dank seiner Konstruktion ist der Swep Mop außergewöhnlich funktionell. An herkömmliche Wisch-Mops gewöhnt, kann die Handhabung des Swep Mop zunächst etwas ungewohnt sein. Wer aber einmal die wenigen, notwendigen Handgriffe für seine Bedienung beherrscht, will den Swep Mop nicht mehr missen. Die integrierte Mechanik des Swep Mop sorgt dafür, dass keine umständlichen Klappmechanismen zum auswringen mehr nötig sind, bücken und einfädeln der Wisch-Perücke entfallen. Auch Gummihandschuhe sind bei Verwendung des Swep Mops nicht mehr nötig.

Aufbau

Der Swep Mop ist einfach aufgebaut. Er besteht lediglich aus einer Bedienstange mit Schiebegriff und der Mop-Perücke. Die aus reiner Baumwolle bestehende Mop-Perücke lässt sich separat entfernen und waschen. Ersatzperücken sind als Verschleißteile einzeln nachkaufbar.

Vor dem ersten Gebrauch

Um den Swep Mop richtig in Gebrauch zu nehmen muss lediglich die Stielverlängerung in die eigentliche Bedienstange gesteckt werden. Eine neue und noch unbenutzte Mop-Perücke sollte vor der ersten Anwendung zunächst circa 15 Minuten lang in klarem Wasser eingeweicht werden. Das sorgt anschließend für eine dauerhaft gleichmäßige Reinigung der Oberfläche.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Reinigungslösung auf den Boden bringen

Im ersten Schritt wird der Swep Mop in die zuvor vorbereitete Reinigungslösung gebracht, sodass sich genügend Reinigungslösung im Mop festsetzen kann.

Anschließend wird mit Hilfe des Schiebegriffs durch Längsziehen und Verdrehen des Mops der Überschuss an Reinigungslösung in der Mop-Perücke ausgewrungen. Danach den Schiebegriff wieder loslassen und nach unten fallen lassen. Die Fransen der Mop-Perücke hängen danach schlaff nach unten und breiten sich auf dem Boden kreisrund und flach aus. Nun kann die Reinigungslösung problemlos auf die Oberfläche aufgetragen werden.

2. Wischen

Beim Wischen den Swep-Mop nicht vom Boden anheben, die Fransen formen sonst ein unförmiges Knäuel. Wischen sie mit flach ausgebreiteten Fransen in achtförmigen Bewegungen, so kommen sie am schnellsten voran.

3. Schmutzlösung vom Boden aufnehmen

Mit ausgebreiteten Fransen den Schmutz auf dem Boden aufnehmen. Danach den Swep-Mop in den Eimer mit klarem Wasser tauchen und ausspülen. Anschließend den Swep-Mop aus dem Wasser nehmen und den Schiebegriff hochziehen und drehen, um die Fransen auszuwringen. Die Fransen sind nun wieder aufnahmefähig und können mit neuer Reinigungslösung getränkt werden.

4. Aufbewahrung

Dem Swep Mop liegt eine Wandhalterung mit 2 Schrauben bei. Hängen Sie damit den Swep Mop einfach an die Wand. Vorteil: Die Fransen können gerade hängend trocknen.